日付：R8. 06/10

# 車両チェックシート

管理番号：0438036

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ふそう | 令和1年02月 | 2KG-FK61F | クレーン付平 | FK61F-602194 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 131,115km | 220PS／162KW | M/T　６速 | エアー | 長：5,120 mm　幅：2,130 mm<br>高：400 mm　門高： mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ◎ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | 〇 | 水量ランプ点灯。 |
| オーディオ | ◎ | ナビ付き |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 木材 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | 破れ、タバコ穴 |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | 曇り。 |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルータンクキー1本。サイドバンパー、マフラー、燃料タンク干渉有り。

記録簿　無（）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 | 6 | |
| | — | — | |
| 9 | 5 | 4 | 5 |
| — | — | — | — |
| スペア | 10 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/90R17.5 | — |

素材：スチール　備考：

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 平ボディ | | | |
| 【備考】煽りロープ穴3対、ロープフック11対、後ろ3ケ、セイコーラック1対、前立2重張（鉄板）、右中スチール製工具箱。横根太２本目割れ小、止めナット欠品部有り。 | | | |
| クレーン４段/ラジコン | タダノ | TM-ZE364HR<br>「KD3323」 | 令和1年01月 |
| 【備考】2,93t、4段フックイン、ラジコン付、ワイドアウトリガー、敷板1対。 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 可) |













【外装】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

【ボデー内】