日付 : R8. 06/10

車両チェックシート

管理番号 : 0438042

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年12月	PDG-FE73D	脱着式コンテナ車	FE73D-540696

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
165,686km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	〇	冷間時、ギア入り悪い
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	〇	作動しない時がある。
異常ランプ	〇	PTOオン時EGチェックランプ点灯、診断機にて『P0227 PTOアクセルセンサー』検出
オーディオ	〇	アンテナ折れ
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ ビニールカバー付き、カバー破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	△	前:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ、左ミラーキャップ欠損

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	△	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本(メイン1スペア1)、キャブ右前破損、右ドア破損、右Fピラー歪みの可能性有り、F右スモールランプ割れ、キャブルーフ凹み有り、左ドア内張り破損、室内汚れ

記録簿　有（H20/6〜H29/12、R4/2、R7/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	2	0	
	—	—	
2	1	1	1
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアキャリア欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	富士重工業	FPL 2A 「7120005」	平成19年

【備考】パワーローダ、キャブ内リモコン、左側バスケット(歪み有り)

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ