日付 : R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号 : 0538038

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年04月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-548130

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
343,862km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,640　mm 幅：2,400　mm 高：2,650　mm 門高：2,550mm

◎ : 良好　　〇 : 通常走行問題なし　　△ : 要修理　　／ : 装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー2本(シリンダ固着)。左前車高灯不灯、右前車高灯セグメント切れ(LED)。
記録簿	有（R6/7～R7/10）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	8	
	3	6	
4	3	7	8
7	7	7	8
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : スチール　　備考 : 1.2軸目スタッドレス。2軸目左再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「23-9A0308」	令和5年09月

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ有り。右側ステンレス工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ