日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0538047

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年08月	TKG-FRR90S1	高所作業車	FRR90-7098562

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
8,615km	190PS／140KW	M/T　６速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	〇	ポンプ、にじみ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。室内汚れ。

記録簿　有（H30/8～R2/7、R5/7～R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	9	8		
	—	—		
8	8	8	8	
—	—	—	—	
スペア	10	—		

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：スペア以外トレッド面ヒビ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK27A 「769191」	平成28年07月

【備考】4段ブーム式。作業床高さ27.0m。作業床積載荷重200kg。作業灯1ケ。自動格納。敷板2対。アワメータ1724.7時間。看板跡有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ