日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0538054

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年02月	TKG-XZU650M	ドライバン	XZU650-0009845

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
137,280km	136PS／100KW	M/T　５速	バキューム	長：4,470 mm　幅：1,770 mm 高：2,150 mm　門高：2,100 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本(メイン1)。
記録簿	有（H30/4～R6/8）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
5	6	5	7
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DE126」	平成30年

【備考】左側スライド式サイドドア。ベンチレーター1対。ラッシングレール2段。LED庫内灯2ケ。R観音90度ストッパー(左ドアストッパーホルダー欠損、上物型式に写真添付)。庫内キズ汚れ。左側工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ