日付 : R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号 : 0538065

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年07月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-547499

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,677km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,380　mm 幅：2,250　mm 高：2,490　mm 門高：2,460mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	〇	『adBlueが空または BlueTECシステム故障』の表示
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール 鋼板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー4本。前後車高灯、サイドマーカー不灯。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	3	
	2	5	
7	6	0	1
10	10	11	10

スペア　—　—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

スペア　—　—

素材 : スチール　備考 : スペアキャリア欠。4軸目スタッドレス。1軸目右サイドウォール膨らみ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V009K35-04」	令和6年

【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。パレティナガイド。エアリブ。LED庫内灯6ケ(不灯)。水抜き穴前後4ヶ所(水栓欠損有り)。ジョロダーレール4列(埋め材付き)。R観音90度ストッパー。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TV 100SC-CNC 「483700298BL」	令和6年

【備考】-35度設定。1時間運転16.8℃→-13.6℃確認(外気温17度)。エンジン運転時間:1988時間。モーター運転時間:0時間。スタンバイコード付き。

格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「24T038154N」	令和6年03月

【備考】最大昇降荷重:1000kg。全長1570mm。全幅2280mm。有効幅2160mm。キャスターストッパー迄1380mm。庫内リモコン。ラジコン。プラットホーム損傷箇所有り。キャスターストッパーロック不動。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ