日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0538078

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年08月	2RG-FBA60	Fゲート/Lゲート	FBA60-591314

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
45,666km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：2,860 mm　幅：1,600 mm 高：370 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴 カバー付
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	丸ミラーステーカバー 欠

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2ケ、ドアキー2本。

記録簿　有（R5/8～R7/8）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
7	7	4	4
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF2-0110SY 「S2107053205」	令和3年08月

【備考】Lゲート、コボレーン曲り、突入防止装置カバー左右欠、天井凹み。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有			点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ