日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0538082

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年03月	2PG-FEB50	ドライバン	FEB50-581556

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
185,260km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：4,500　mm　幅：2,080　mm 高：2,090　mm　門高：2,000 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	パワステオイルポンプ、インタークーラーホース滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本、ボデーキー1本。
記録簿	有（R6/5～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	0	6	
	—	—	
6	6	5	5
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「026H5429」	令和2年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、90度ストッパー、左スライド式サイド扉、庫内汚れ。			
格納ゲート	パブコ	PRAK10-6468N 「S01106490」	令和2年
【備考】最大昇降質量1000kg、 PG寸法：全長1170mm、全幅1980mm、キャスターストッパー迄960mm、有効幅1910mm。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ