日付：R8. 06/06

車両チェックシート

管理番号：0538091

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年11月	TPG-FBA00	Wキャブ平	FBA00-550336

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
57,877km	110PS／81KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：2,110　mm　幅：1,600　mm 高：340　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	〇	スイッチテープ留め。
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	左リアショックオイル滲み。
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本。
記録簿　有（H29/11～R3/6）

タイヤ残量

単位：mm

	5	4	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：タイヤサイズ　F:175/75/15、R:185/75/15。スペアタイヤバースト。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	15AB 1912W 「0103」	平成28年11月

【備考】ロープフック5対、前後2ケ。リアシートヒーター付。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ