日付 : R8. 05/28

車両チェックシート

管理番号 : 0538120

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年02月	TPG-FBA20	ドライバン	FBA20-561316

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
139,854km	130PS／96KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：3,140　mm　幅：1,770　mm 高：2,160　mm　門高：2,100 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	ナビ付き アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DE120」	平成30年

【備考】左側スライド式サイドドア。ベンチレーター1対。ラッシングレール2段。LED庫内灯2ケ。R観音90度ストッパー。観音右ドア縁割れ有り。庫内キズ汚れ。荷箱右側面上部、左側面中部、補修。天面左側凹み(上物年式に写真添付)。サブフレーム一部サビ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　エンジンキー1本(メイン1)。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー1本。天張り汚れ。左Rショックにじみ。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	3	3	
	—	—	
2	3	3	2
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材 : スチール　備考 :