日付 : R8. 05/28

車両チェックシート

管理番号 : 0538122

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年02月	TPG-FEB80	ドライバン	FEB80-560536

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
123,913km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：4,510　mm　幅：2,070　mm 高：2,350　mm　門高：2,290 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	ナビ付き アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き。 カバーたばこ穴。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	〇	右テールランプ取り付け部割れ。
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本(メイン1)。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー1本。運転席バイザー動作不良。Fガラス点傷多数有り。

記録簿　有（H30/8～R7/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	7		
	—	—		
5	5	5	4	
—	—	—	—	
スペア	10	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DE132」	平成30年

【備考】左側スライド式サイドドア。ベンチレーター1対。ラッシングレール2段。LED庫内灯2ケ。庫内キズ汚れ。前壁左右雨染み(雨漏れ無し)。R観音左ドア内張サビ。左側工具箱。

格納ゲート	極東開発工業	CG1001G-3MRA2 「17T118606N」	平成29年11月

【備考】最大昇降荷重:1000kg。全長1340mm。全幅2040mm。有効幅1910mm。キャスターストッパー迄1150mm。庫内リモコン。プラットホーム損傷箇所有り。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ