日付：R8. 06/05

車両チェックシート

管理番号：0638026

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	QPG-FU64VZ	アルミウィング	FU64VZ-520437

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
703,325km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,640 mm　幅：2,400 mm 高：2,470 mm　門高：2,370 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース、オイルパン 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	〇	注意力モニタランプ点灯。
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー2本、アドブルータンクキー2本、燃料タンクキー2本。
記録簿	有（R2/12、R4/11～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	8	6	
	—	—	
4	1	2	4
2	2	3	1
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—	—

素材：スチール　備考：スペア欠、リア8本リサイクルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「6Z9A4707」	平成28年12月

【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯4ケ，(2ケ不灯）引き出しフック9対、スタンション穴4対。庫内傷、削れ、左右LEDタイヤ灯、突入防止装置カバー欠、右中ステンレス製工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)







【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ