日付：R8. 06/11

車両チェックシート

管理番号：0638043

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年03月	TKG-FD7JLAG	アルミウィング	FD7JLA-14463

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
533,092km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,280 mm　幅：2,400 mm 高：2,400 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	〇	解除しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右カバー欠、左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、運転席灰皿破損。

記録簿　有（R5/8～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	7	8	
	—	—	
8	7	8	8
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MMJKAQH 「2KY7330」	平成26年03月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、フェリーフック前後2対。			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S50207207」	平成26年03月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1560mm、全幅2420、有効幅2290、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)







【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ