日付：R8. 06/15

車両チェックシート

管理番号：0638069

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年03月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH-124803

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
331,256km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,500 mm　幅：2,280 mm 高：2,460 mm　門高：2,430 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ、ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	カバー付
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー2本、燃料タンクキー1本、ボデーリアドアキー2本、サイドドアキー2本、オートクルーズ、左前車高灯、右側2ケ目、4ケ目LEDマーカー不灯。
記録簿	有（R7/5～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	3	5	
	3	5	
3	3	8	6
3	5	6	6
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：1、2軸左右ダンベリ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V036K47-07」	令和5年12月
【備考】左側観音式サイドドア、ラッシングレール2段、ジョロダー4列、LED庫内灯5ケ、観音式サイドドア、90度ストッパー、フェリーフック2対、水抜き穴4ケ所、パレティナガイド、床キーストン、断熱厚みリヤ75mm、サイド75mm。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「383700125BL」	令和5年12月
【備考】－35℃設定、外気温23℃→1hで－8℃迄確認済、アワーメーター2205h。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ