日付 : R8. 06/15

車両チェックシート

管理番号 : 0638073

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年03月	2DG-SH1EDGG	トラクタ	SH1EDG-103296

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
390,001km	410PS／302KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 390L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー3本（メインキー2本）、オートクルーズ。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	10	6		
	—	—		
7	7	7	8	
—	—	—	—	
スペア	5	—		

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		11R22.5 14PR	—

素材 : アルミ　備考 : リア4本、スペア、リサイクルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	HMV-13-B 「K1-31051」	令和2年03月

【備考】第5輪荷重11,5t、キャパシティ13000kg、ステンレス製工具箱3ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ