日付：R8. 06/15

車両チェックシート

管理番号：0638075

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年04月	TPG-FBA50	平ボディ	FBA50-571273

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
130,755km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：3,110　mm　幅：1,600　mm 高：360　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	パワステオイルポンプ滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	作動しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	〇	前:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー1本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	0	0	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材：スチール　備考：スペア欠、フロント2本スタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	5B23 「2459」	令和1年04月

【備考】床フック7対、ロープ穴5対、

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ