日付 : R8. 06/15

車両チェックシート

管理番号 : 0638076

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年10月	TPG-XZU655M	クレーン付平	XZU655-0010091

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
88,342km	150PS／110KW	A/T　６速	バキューム	長：3,610 mm　幅：1,810 mm 高：390 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	〇	コモンレール
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右カバー擦れ、左ミラーステーサビ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　スマートキー2ケ、ドアキー2本。

記録簿　有（R4/10～R7/10）

タイヤ残量

単位 : mm

8	8		
—	—		
6	6	7	7
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A017E2001」	平成30年
【備考】三方開。ロープフック7対、リヤ4対。ロープ穴4対。引き出しフック4対。スタンション穴リヤ２ケ。スチール製工具箱3ケ。庫内傷。			
クレーン３段/ラジコン	タダノ	TM-ZE293HP 「41047601133」	平成30年10月
【備考】3段ブーム。フックイン。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ