日付 : R8. 06/24

車両チェックシート

管理番号 : 0638120

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年12月	LKG-FTR90S2	アルミ平	FTR90-7001860

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
593,387km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,650 mm　幅：2,350 mm 高：780 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース、インタークーラーホース滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	〇	作動時異音有り。
マフラー	〇	サビ
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	〇	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板縞板。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	鏡面劣化

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。突入防止装置左亀裂、カバー欠。煽りロック部品ケ欠。排気ブレーキ時異音。

記録簿　有（H25/9、H28/10、R3/6）

タイヤ残量

単位 : mm

7	7		
—	—		
8	8	10	2
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	小平産業	「A1212004」	平成24年12月

【備考】5方開、床フック2対、ロープフック15対、セイコーラック、右中ステンレス製工具箱1ケ、右後ろFRP工具箱1ケ、

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ