日付 : R8. 06/24

車両チェックシート

管理番号 : 0638126

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年07月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-134250

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
135,997km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,270 mm　幅：2,400 mm 高：2,420 mm　門高：2,320 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	〇	後:左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左ステーカバー割

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2本)、ボデーキー2本。

記録簿　有（R6/3～R7/5）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	5		
	—	—		
5	5	5	4	
—	—	—	—	
スペア	13	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J76」	令和5年07月

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5対、庫内、床傷、穴。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ