日付：R8. 06/24

車両チェックシート

管理番号：0638127

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和4年01月	2RG-BRR90T2	幌付き平ボディ	BRR90-7002570

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
151,150km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,160 mm　幅：2,360 mm 高：2,220 mm　門高：2,210 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー3本。キャビン上部小物入れ、シート乗せ。幌シート雨漏れ跡有り。
記録簿	有（R4/7～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	8	9	
	—	—	
7	7	8	7
—	—	—	—
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：アルミ　備考：6本スタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	東洋ボデー	「21922898」	令和4年01月
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック14対、ロープフック13対、左右リアステンレス製工具箱、幌付（ぱち当て有）。			
跳ね上げゲート/ラジコン	極東開発工業	G21002 F-3MRA2 「21T00042N」	令和4年01月
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1770mm、全幅2360mm、有効幅2210mm、キャスターストッパー迄1500mm、ラジコン、オートターン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ