日付：R8. 06/24

車両チェックシート

管理番号：0638128

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年09月	2TG-FBA00	冷凍バン	FBA00-590345

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
43,619km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：3,000　mm　幅：1,740　mm 高：1,830　mm　門高：1,810 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L。

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	スマートキー2ケ、ドアキー（燃料タンク）2本、ボデーキー6本。フロントインナー板金塗装跡。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	1	6	
	—	—	
2	3	2	2
—	—	—	—
スペア	2	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	GAC7 「E2E3497」	令和3年09月

【備考】左スライド式サイドドア、LED庫内灯、90度ストッパー、水抜き穴前後2ケ、エアリブ、断熱厚み:リヤ50mm、サイド50mm。

直結	菱重	TDS20CN1 「172500002BL」	令和3年09月

【備考】－5℃設定、24℃→1h－6℃確認済み。アワーメーター1673h。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ