日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638162

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和1年04月	2PG-CG5CA	アルミ平	JNCMB02G3KU037765

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
353,693km	390PS／287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,500 mm 幅：2,380 mm 高：570 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	前軸ピニオンシールハウジング取付面、後軸デフブリーザー廻り滲み。
デフロック	◎	

特記事項　リモコンドアロックキー1ケ、エンジンキー3本、オートクルーズ。

記録簿　有（R1/6～R7/7）

タイヤ残量

単位：mm

	13	12	
	14	12	
14	11	13	14
13	12	12	12
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	アジア工業株式会社	「9839」	平成30年12月

【備考】アルミブロック5方開、セイコーラック2対、引き出しフック5対、ロープフック21対、リア4ケ、床フック21対、中央9ケ、スタンションポール5本、スタンション穴5個、前立て作業灯2ケ、フック1ケ、工具箱3ケ、シート乗せ、後ろステンレス製工具箱、左右FRP製工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ