日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638163

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年12月	QPG-CG5ZA	アルミ平	JNCMM60G1HU024831

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
952,690km	380PS／279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,500 mm 幅：2,410 mm 高：580 mm 門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー、オイルパン 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー2本。字光式ナンバー。

記録簿　有（R6/3～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	11	13	
	13	12	
7	5	5	6
5	6	6	4
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「152084」	平成29年11月

【備考】アルミブロック5方開、セイコーラック1対、ロープフック27対、リア6ケ、床フック16対、サイドスタンションポール4対、(ポール8本)スタンション穴9個、(ポール2本)前立て作業灯2ケ、フック1ケ、工具箱3ケ、シート乗せ、後ろステンレス製工具箱、右中、後ろFRP製工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ