日付：R8. 06/08

車両チェックシート

管理番号：0937042

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年01月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-130965

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
74,267km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,400 mm　幅：2,300 mm 高：2,220 mm　門高：2,140 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本、上物キー3本。

記録簿　有（R4/5～R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
7	8	8	8
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA210640	令和3年12月
【備考】断熱厚みリア75mm、サイド75mm、ラッシングレール2段、左観音式サイドドア、ジョロダー4列、床キーストン、水抜き穴4個、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯2列、結露防止シート、右側FRP工具箱。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50A-L2 「145701100BL」	令和3年12月
【備考】-30℃ 設定、外気温29℃→6℃確認（1ｈ）。スタンバイケーブル付。稼働時間 エンジンコンプレッサー1133ｈ・スタンバイコンプレッサー1006ｈ。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2211002363」	令和3年12月
【備考】全長1555㎜、全幅2340㎜、ストッパー迄長1400㎜、有効幅2210㎜、最大昇降質量1,000kg、ラジコン付。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ