日付：R8. 01/09

車両チェックシート

管理番号：0937078

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年09月	TPG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0021654

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
250,988km	136PS／100KW	A/T　6速	バキューム	長：3,040 mm　幅：1,660 mm 高：1,240 mm　門高：1,500 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	メッキカバー付き、左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本、ボデーキー2本(観音ドアシリンダ固着)、運転席ドア灰皿欠損
記録簿	有（H31/3～R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H182351」	平成30年08月
【備考】可動式間仕切り付き、ベンチレーター、エアリブ、庫内灯2ヶ、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、左側スライド式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、天井高1510mm、R観音右扉ヒンジ部曲がりの為全開時ホルダー使用不可、庫内キズ汚れ有り、左側工具箱			
直結	東プレ	MJ22L0C-N 「H182351」	平成30年08月
【備考】-30℃設定、2室仕様、1時間運転29.5℃→-5.0℃確認(外気温31℃)、累積稼働時間8794時間			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ