日付 : R8. 06/08

車両チェックシート

管理番号 : 1037017

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年09月	QPG-FV60VZ	土砂禁ダンプ	FV60VZ-510177

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
550,561km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,000 mm　幅：2,250 mm 高：2,100 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース ノズルシール滲み。
水混入	◎	
水漏れ	〇	ラジエター
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	カバー付。
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー１本。鳥居上部荷物乗せ、右側エキスパンド道具入れ、スチール製工具箱。リアバンパー車検不適合。右テールランプステー曲がりあり
記録簿	有（R6/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	11	9	
	—	—	
7	7	7	7
4	3	3	8
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—	

素材 : スチール　備考 : スペア欠。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD14−78 「15U030055N」	平成27年

【備考】ロング、深ダンプ、リア片開き。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ