日付：R8. 06/08

車両チェックシート

管理番号：1037111

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年02月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-131894

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,627km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,200 mm　幅：2,310 mm 高：2,060 mm　門高：2,030 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ
ミラー	〇	左側カバー擦れ、右側ミラーステーカバー欠。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー2本、上物キー2本。

記録簿　有（R7/3、R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

0	0		
—	—		
0	1	2	1
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：左右フロント変摩耗、全て再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V062J55-07」	令和5年01月
【備考】左側片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、水抜き穴前後2ケ、LED庫内灯3ケ、90度ストッパー、断熱厚みサイド50mm、リア75mm、右側ステンレス工具箱、埋め材有り。			
直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700004BL」	令和5年
【備考】-30℃設定、1hで24℃→ー6℃確認(外気温25度)、積算運転時間4315時間。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211005727」	令和5年01月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1400mm、ラジコン。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ