日付：R8. 04/22

車両チェックシート

管理番号：1037120

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年01月	SDG-FC9JDAA	パッカー	FC9JDA-10646

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,850km	210PS／154KW	A/T　5速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ欠
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	〇	スチール 100L サイドバンパー干渉跡

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、コンソール欠品穴、右ドア灰皿欠品、左ドア灰皿破損、キャブルーフ波打ち バッテリーサイズ:75D23Lx2
記録簿	有（R3/12、R5/1～R6/12）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
10	10	11	10
—	—	—	—
スペア	2	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車(巻き込み式)	新明和工業	GR084-1734J2S2 「H711455394」	平成28年11月

【備考】荷箱型式:R081-17301、容積:8.1立米、積載荷箱中心位置荷箱前端より:1.540m、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、左側バスケット、作業灯1ケ、荷箱ルーフ傷

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ