車両チェックシート　　管理番号：1138018

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和8年02月	2KG-FE2ACG	冷凍バン	FE2AC-107011
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,362km	260PS／191KW	A/T　6速	エアー	長：6,800 mm　幅：2,260 mm 高：2,120 mm　門高：2,110 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	カバー付。
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー2本、ボディキー4本、ジョロダー収納箱キー2本、オートクルーズ。
記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	14	14	
	—	—	
14	14	14	14
—	—	—	—
スペア		14	—

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—





素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H251150」	令和8年01月
【備考】左片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、ジョロダー4列（埋め材有り）ジョロダー2本、LED庫内灯3ケ、90度ストッパー、水抜き穴4ケ、パレティナガイド、床キーストン、ラッシングバー1本、右中ステンレス製工具箱、断熱厚み:リア75mm、サイド75mm。			
直結	東プレ	XV82L0CRA0-U 「H251150」	令和8年01月
【備考】-30℃設定、1hで23℃→－5℃迄確認済み。アワーメーター4h。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T108760N」	令和8年01月
【備考】庫内リモコン、最大昇降質量1000kg、全長1580mm、全幅2230mm、有効幅2120mm、キャスターストッパー迄1260mm。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	大型

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ