車両チェックシート

管理番号：1138032

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年03月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-116594

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
669,209km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,270 mm　幅：2,300 mm 高：2,100 mm　門高：2,050 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	冷えない ガス少ない。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本、燃料タンクキー2本、ボディーキー4本。

記録簿　有（R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	2	5	
	—	—	
3	4	3	3
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：アルミ　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V050F82-05」	令和2年01月
【備考】左片開き式サイドドア、ラッシングレール2段、ラッシングバー2本、パレティナガイド、システムフロア、水抜き穴4ケ、LED庫内灯3ケ、90度ストッパー、断熱厚みリア75mm、サイド50mm。			
直結	菱重	TDJS50A-L2 「945700793BL」	令和1年11月
【備考】－30℃設定、1hで20℃→－6℃迄確認済、アワーメーター5598h。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6485D 「S01002521」	令和1年11月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1440mm。			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ