車両チェックシート

管理番号：1138034

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年02月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-110709

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
446,062km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,270 mm　幅：2,390 mm 高：2,420 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	〇	後:右割れ ｻｲﾄﾞ:左割れ
テールランプ	〇	右割れ 左割れ
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ
ミラー	〇	右カバー欠。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	エグレ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本、ボディーキー1本。（ボディーキー固着）

記録簿　有（R3/3～R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
9	10	6	5
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：アルミ　備考：フロント2本タイヤダンベリ、左リア2本再生タイヤ。


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W054E36」	令和1年02月
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3列、セイコーラック1対。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S00100855」	令和1年02月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2400mm、キャスターストッパー迄1400mm、有効幅2310mm、庫内リモコン、ラジコン。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ