車両チェックシート

管理番号：1138035

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年09月	2KG-FK61F	アルミウィング	FK61F-601067

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
369,995km	220PS／162KW	M/T　６速	エアー	長：6,210　mm　幅：2,400　mm 高：2,410　mm　門高：2,310　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	〇	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	〇	不動
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	〇	左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコン1ケ、エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボディキー1本（シリンダー固着）、観音扉開閉固い（扉下がり）。

記録簿　有（R6/9～R8/6）

タイヤ残量

単位：mm

	1	3	
	—	—	
5	8	1	0
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：スチール　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-04267」	平成30年09月
【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ケ、左前スチール製工具箱、セイコーラック1対、渡し板。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T071023N」	平成30年09月
【備考】最大昇降質量1000kg、全幅2430mm、全長1570mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1260mm、ラジコン。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ