車両チェックシート

管理番号：1138079

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年03月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-610581

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
32,149km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：3,000 mm　幅：1,650 mm 高：1,760 mm　門高：1,750 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　スマートキー2個、ドアキー2本
ボディーキー2本。

記録簿　有（R7/10～R8/9）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
4	4	5	4
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F248113」	令和7年02月

【備考】左スライド式サイドドア、ラッシングレール1段、エアリブ、水抜き穴前2ケ、LED庫内灯1ケ、90度ストッパー。


直結	東プレ	XV22LOC-P 「F248113」	令和7年02月


【備考】－30℃設定、1hで20℃→－19℃確認済。アワーメーター1277h。


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ