車両チェックシート

管理番号：1138085

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年08月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-610792

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
364,784km	220PS／162KW	M/T　６速	エアー	長：6,120　mm　幅：2,380　mm 高：2,320　mm　門高：2,220　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	〇	イモビライザー異常点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、オートクルーズ

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11		
	—	—		
9	9	9	9	
—	—	—	—	
スペア		11	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：アルミ　備考：右リアホイール傷。


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5060」	令和5年08月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフツク10対、セイコーラック1対、右後ステンレス製工具箱、右中マーカーレンズ欠。			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1375 「S220900675」	令和5年08月
【備考】最大昇降質量1,000kg、全幅2,350mm、有効幅2,230mm、全長1,550mm、キャスターストッパー迄1,220mm、庫内リモコン、ゲート開閉遅い。ラジコン不良。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	亀裂	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ