車両チェックシート

管理番号：1138090

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年12月	2DG-GK2ABA	冷凍ウィング	GK2AB-100182
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,400km	260PS／191KW	M/T　７速	エアー	長：7,280 mm　幅：2,390 mm 高：2,370 mm　門高：2,250 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	鏡面劣化
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	ピニオンシール
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー1本、リモコンキー1本、燃料タンクキャップキー1本、アドブルータンクキャップキー1本、左LEDマーカーランプ不灯、フロントパネルロックレバー無し、キャブティルト作動悪い時有り。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
6	7	6	7
2	3	3	2
スペア		12	9

タイヤサイズ

	255/70R22.5	255/70R22.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		255/70R22.5	245/70R19.5


素材：スチール　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	「W8J1260」	平成30年12月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯LED4ケ:断熱厚みサイド50mm、リア75mm、セイコーラック2対。			
直結	菱重	TDJS50Aー L2 「845701202BL」	平成30年12月
【備考】マイナス 5℃設定、18℃→1時間で3℃確認済。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)	大型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ