日付：R8. 06/09

車両チェックシート

管理番号：1237096

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年03月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-128163

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
229,390km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,200 mm　幅：2,300 mm 高：2,060 mm　門高：2,020 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ジョロダーレール、キーストン ジョロダー欠、埋め材有。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー1本、スペアキー2本、ボディキー4本、バッテリーサイズ115F51×2ケ。

記録簿　有（R6/5、R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	2	3	
	—	—	
2	0	0	0
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V073H75-02」	令和4年02月

【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯3ケ、水抜き穴4ケ、90度ストッパー、左片開き式サイドドア、断熱厚み：リア75mm、サイド 50mm。右側ステンレス製工具箱。

直結	菱重	TDJS50A-L2 「245700023BL」	令和4年02月

【備考】－30設定、1hで13℃→－7℃確認済。アワーメーター4368h。

格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2201005634」	令和4年02月

【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2200mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ