

状態表

B 042

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和1年5月	キガ	2	ダンプ	2PG-CXZ77CT	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
9.2t 6x4 ダンプ 自動シート付	9830 cc	9200 kg	19990 kg	2人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F7	
車検	冷房	燃料
令和5年5月	AAC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	126042 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
13340 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ11R22.5 16PR スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク290L 380PS

◎ セールスポイント記入欄
極東 DD10-761 19U018819Y 内寸510×220×53 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA フォグラブ 電格ミラー&ヒーター&ワイパー ETC デフロック EGリターダー デジタル&別体タコグラフ 消火器1個 ASR ECONO 室内LED灯&カーテン 運転席エアサスシート&肘掛付 サイドマーカー6対 左路肩灯 社外テールランプ 字光式ナンバー機材 右シャシF工具箱 左シャシ中央自重計 左右プロテクターはしご&作業灯

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ シャシフレーム一部サビ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
極東			

車体No	CXZ77CT-7002230		
登録No			

諸元	長さ 764 cm	幅 249 cm	高さ 338 cm
----	-----------	----------	-----------

{ 8 mm} { 8 mm} { 8 mm} { 8 mm}



{ 8 mm} { 8 mm} { 8 mm} { 8 mm}
{ 8 mm} { 8 mm} { 8 mm} { 8 mm}

スベア なし ジャッキ なし 工具: なし