

状態表

F 119

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年9月	IL7	2	ホイボン	TRG-NJR85A	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL 標準 保冷ボン 左サイドドア	2990 cc	2000 kg	4785 kg	3人	外装

車歴	シフト
レンタ	F5
車検	冷房
令和5年12月	AC
燃料	軽油
走行区分	修復歴
走行距離	なし
23119 Km	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195 / 75 R15

◎ セールスポイント記入欄
東プレ F201414 2019年11月製 厚み5.5cm 内寸320×177×190 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック 電格ミラー ETC フォグランプ ECONO ASR アイドリングストップ 全席ビニールシートカバー付 右シャシR3連タイヤチェーンフック 左スライド式サイドドア サイドマーカー2対 R扉90度ストッパー付 ラッシングレール2段 荷室LED灯2個 水抜き穴F1対

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ 箱三面ステッカー跡 EGタペットオイルにじみ跡 荷室内キズ・ヘコミ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2019年		

車体No	NJR85-7057052		
登録No			

諸元	長さ 512 cm	幅 192 cm	高さ 291 cm
----	-----------	----------	-----------

[9 mm] [9 mm] A1 [9 mm] [9 mm]



[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]
[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり