

状態表

H 030

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和5年1月	IL7	2	レイアウト	2RG-NPR88AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3t 高床 710 ⁺ 超ロング 低温冷凍車 マ LPG	2990 cc	3000 kg	7065 kg	3人	外装

車歴	シフト
事業用	F6
車検	冷房
令和8年1月	AC
走行区分	走行距離
	96030 Km
燃料	修復歴
軽油	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205 / 85 R 16 外気 34℃ 時 2 時間で - 6℃ 確認 内寸 485 × 203 × 185

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本7ハーフ GAE4 E2E5541 厚み6cm <冷凍機>± 30℃ 設定 TDI S40A-L2 245600204BL <PG>日本7ハーフ 1000kg TLH 10G サイドガード & ストップ付 左シャシR8 荷室内スイッチコト 70アマト&イザ AM/FMジオ キーレス フォグランプ 電格ミラー HSA ASR アイドリングストップ ECONO 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ ETC バックモニター ドライブレコーダー タコグラフ タイヤ止め2個 サイドマーカ3対 左右路肩灯 左シャシ工具箱 ステンレス製Rエンターカー 荷室床アルミ製システム707 R扉90度ストップ付 ステンレス製ラッシングレール2段 (50cm 120cm) 荷室LED灯左右レール 水抜き穴F1対

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルすれ ダッシュボードキズ 左ドア灰皿欠 Fガラス飛び石1カ所修理必 左右ドアミラーキズ 箱三面ステッカー跡中 荷室内キズ・ヘコミ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本7ハーフ/三菱			

車体No	NPR88-7022085
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	707 cm	220 cm	292 cm

[3 mm] [3 mm] [3 mm] [3 mm]



[4 mm] [3 mm] [3 mm] [4 mm] [3 mm] [3 mm] [3 mm] [3 mm]

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり