

状態表

H 972

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年7月	IL7	2	レゾクレイト	TPG-NPR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3t 高床 ワイトロング 低温冷凍車 左サ イトドア 格納PG	2990 cc	3000 kg	7275 kg	3人	外装

車歴		シフト	
レンタ		F6	
車検	冷房	燃料	
	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	72972 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/80R17.5 燃料タンク100L 外気22℃時1時間で-12℃確認 内寸428×190×202

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F177425 2017年6月 厚み10.5cm <冷凍機>東プレ ±30℃ XV32LSC-P 前後温度設定 <PG>極東 1000kg能力 CG1001N-B3MRA2 22T01021N リモコン付 カートストップ-8付カート フロアマット&イザ- 社外メモリーナビ80センチ 集中ドアロック HSA 電格ミラー ETC フォグランプ ECONO ASR 室内蛍光灯 タイヤ止め2個 バックモニター トライバルカメラ サイドカメラ3対 左サイド式サイドドア 左シャシスタンバイ付き(コード付) 荷室床アルミ編鋼板 荷室内PGスイッチ ステンレス製ラッシングレール2段(63cm 123cm) 荷室LED灯2個 水抜き穴前後2対

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ 小物入れケース欠穴 Fガラス飛び石表面かけ 左ドアミラー色褪せ ラジオアンテナ閉まらない 左右Rフェンダーフラップ欠 EGタペットオイルにじみ跡 シアシフレーム一部サビ 箱三面ステッカー跡小 荷室内キズ・ヘコミ・一部フレ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☒ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☒ CDプレイヤー ☒ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☒ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ/極東	2017 年		

車体No	NPR85-7069603
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	637 cm	216 cm	318 cm

(7 mm) (7 mm) A1 (7 mm) (7 mm)



(7 mm) (7 mm) (7 mm) (7 mm)
(7 mm) (7 mm) (7 mm) (7 mm)

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり