

状態表

H 995

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成31年4月	トヨエス	2	レイトウ	LDF-KDY281	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.35t FJL 4WD Sタイプ 低温冷凍車 左サイドドア	2980 cc	1350 kg	3755 kg	3人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F5	
車検	冷房	燃料	
	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	149995 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
7700 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/75R15 スタッドレスタイヤ装着 R5年6月100300km時タイミングベルト交換シール有 外気28℃時1時間で-12℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>トヨタ車体 UT18B010690 厚み7.5cm <冷凍機>デンソー CGA379 -22℃・35℃設定 内寸293×155×105 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック フォグランプ ETC バックモニター 左シャシR工具箱 左スライド式サイドドア Rバンパーステップ折り畳み格納式 R扉90度ストッパー付 荷室灯1個 水抜き穴前後2対 荷室床ステンレス&プラスチックのこ付

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ 小物入れケース欠穴 右シート下はじ2カ所切れ(2cm) Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ 燃料タンクキャップカギロック壊れ 左Fフェンダーフラップ切れ シャシフレーム一部サビ 箱三面ステッカー跡中 荷室内キズ・ヘコミ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☒ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トヨタ車体/デンソー			

車体No	KDY281-0024903
登録No	

諸元	長さ	468 cm	幅	169 cm	高さ	197 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

(mm) (9 mm) A1 (9 mm) (mm)



(mm) (8 mm) (8 mm) (mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり