

管理No. E698

※注意

仕上げ中の為、内容が変わる場合があります。

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和2年10月	IL7	2	ダンプ クレーン	2RG-NPR88YN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.95t 高床 ワイドロング 4段クレーン付ダンプ	2990 cc	2950 kg	7955 kg	3人	外装

車歴		シフト	
自家用車		FAT	
車検	冷房	燃料	
令和8年10月	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	6698 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
11100 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 225/80R17.5 燃料タンク100L カスタムグレード 荷台寸法: 304 x 202 x 27 ※令和8年9月クレーン年次点検中

◎ セールスポイント記入欄
<ダンプ>新明和 DR4-0003S-C S11091588Z <クレーン>タダノ TM ZX294H-RSA 41047701174 LB8445 2.93t 吊り ラジコン フックイン 189h 差し違いアウトリガー 高さ制限 警報仕様 ブーム先端ゴンドラステー(ゴンドラ有) 左右アオリ上部プロテクター ブル積み加工 Rアオリピン差し加工 フロアマット&バイザー キーフリー 左右電格ミラー/ヒーター 社外メモリーナビ/フルセグ/Bluetooth ETC 2.0 アドブルー アイドリングストップ フォグランプ ASR 室内蛍光灯 シートカバー 左路肩灯 左右シャシ工具BOX クレーン敷板2枚 タイヤ止め2個

◎ 不具合箇所・注意事項
フロントガラス飛び石かけ 室内キズ ドアトリム色あせ ドアミラーキズ Fバンパー塗装跡一部剥がれ ボデーA2・A3 サビ 左アオリキャッチレバーへコミ 左テールユニット一部ワレ 左サイドバンパーキズ クレーンキズ 下回りS2・S3 メッキグリーン部剥がれ有り スベアキーなし

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ
☒ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー
☒ ナビゲーション ☐ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ
☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー
☐ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD
☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☒ フロアマット ☐ 社外マフラー
☒ キーレスエントリー

後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター
☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
新明和/タダノ	2020 年	4 段	2.93 t

車体No	NPR88Y-7005221
登録No	

諸元	長さ 618 cm	幅 212 cm	高さ 284 cm
----	-----------	----------	-----------

