

状態表

F 006

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和2年10月	IL7	2	アルミバン	2RG-NPS88AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL 4WD アルミバン R3枚観音扉	2990 cc	2000 kg	5495 kg	3人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F5	
車検	冷房	燃料	
	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	135006 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 225 / 70 R16 スタッドレスタイヤ装着

◎ セールスポイント記入欄
北村 T20-4309 2020年9月製 R3枚観音扉 内寸 449 × 210 × 217 フロアマット & バイザー AM / FM ラジオ キーレス ECONO ETC 電格ミラー HSA ASR 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ バックモニター ドライブレコーダー サイドマーカー 3対 左右路肩灯 左シャシ中央工具箱 荷室灯 2個 R扉 90度ストッパー付 荷室左右パネル埋め込みフック 3対

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルすれ ダッシュボードキズ Fガラス飛び石1カ所修理必 左ドアミラーキズ & アンダーミラーカバー欠 右テールレンズ赤ヒビワレ シャシフレーム一部サビ 右R扉ゴム淵一部切れ 荷室内板スリキズ & パネル板一部ワレ メインキー1本スペアキーなし

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☒ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
北村	2020 年		

車体No	NPS88-7000828
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	648 cm	220 cm	310 cm

{ 8 mm } { 8 mm } A3 { 8 mm } { 8 mm }



{ 8 mm } { 8 mm } { 8 mm } { 8 mm }

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり