

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年4月	LKG-FTR90S2	粉粒運搬車	FTR90-7001288
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
725,988km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎				風が弱い、冷えが悪い (コンデンサファン及び マグネットクラッチOK)	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル漏入	◎		エアコン	○		ヘッドライト	△	HID 右フォグラмп不灯
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 クランクシール(フロント、リヤ) PCVフィルター廻り、 にじみ	スターター	◎		ウィンカー	△	右ドアフラッシャー水 浸入
水混入	◎		オルタネーター	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(運転席)	◎		ミラー	○	カバー塗装剥げ及び擦 れ、左ミラーキャップ 破損、右ミラーステー 錆
燃料漏れ	◎		P/W(助手席)	◎				
排気	◎		坂道発進装置	◎				
マフラー	◎		異常ランプ	◎				
ターボ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ミッション			電格ミラー	◎				
点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0			
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
ギア抜け	◎		上物仕様					
クラッチ	◎	※R5/9 689584Km時クラッ チO/H済	点検項目	結果	状態			
異音	◎		床材質	/				
オイル漏れ	○	PTOポンプ、にじみ						
リタダー	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	◎							
エアサス	/							
パワステ	○	リザーバタンク にじみ						
ハンドル	○	擦れ						
燃料タンク	◎	スチール 210L、燃料タンクす (燃料漏れに写真添付、 前側サイドバンパーと 干渉、漏れ無し)						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項 エンジンキー２本（ドアロックリモコン破損）、燃料タンクキー無し（解錠状態）、室内汚れ、Ｆ左ショックブッシュがた、右テールレンズ欠け
※R5/9走行距離689,584km時クラッチOH（記録簿有）

記録簿 有（H28/6～R6/7）

▼

タイヤ残量

単位: mm

13

14

—

—

14

15

15

14

—

—

—

—

スベア

4

—

▼

タイヤサイズ

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

265/70R19.5

—

—

—

—

スベア

265/70R19.5





—

素材: アルミ

備考: スベアタイヤバンク、スベア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	自動車精工	560YM-155-4AL 「Z 4119」	平成15年5月
【備考】上物年式違い(03年5月)、2室式、最大積載量:8000kg、容積:15.1m3、比重0.53、品名:飼料、タンク上面テープ補修有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------