

| 車 両 情 報   |             |             |      |                                                     |
|-----------|-------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                                                |
| いすゞ       | 平成28年8月     | TKG-FRR90S2 | 冷凍パン | FRR90-7095072                                       |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                                               |
| 460,549km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア-  | 長: 6,090 mm 幅: 2,120 mm<br>高: 2,010 mm 門高: 1,990 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                |
|-------|----|----------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態             |
| 異音    | ◎  |                |
| オイル混入 | ◎  |                |
| オイル漏れ | ◎  |                |
| 水混入   | ◎  |                |
| 水漏れ   | △  | ラジエーター<br>本体上部 |
| 燃料漏れ  | ◎  |                |
| 排気    | ◎  |                |
| マフラー  | ◎  |                |
| ターボ   | ◎  |                |
| 冷却水吹返 | ◎  |                |

| 電装関係     |    |      |
|----------|----|------|
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | /  |      |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ |

| キャビン   |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態                        |
| シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>タバコ穴、擦れ、<br>汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | HID                       |
| ウィンカー  | ◎  |                           |
| ワイパー   | ◎  |                           |
| ミラー    | ○  | 左サイドミラーキャン<br>プ欠品         |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リッターダ | /  |    |

| 上物仕様 |    |           |
|------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態        |
| 床材質  | /  | アルミ<br>編板 |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ○  | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |





特記事項 ※R3.9/10走行距離：322,284km時T/MA Assy交換（記録簿有）。キャブ内キズ・汚れ。左右ドア灰皿欠品。  
パワーゲート左シリンダー漏れ。  
エンジンキー3本。燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H30/11~R6/8)

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|----------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 5        | 5 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —        | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 5        | 5 | 5 | 5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —        | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア      |   | 5 | — | スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                                        |         |                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| 上物名                                                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」                    | 年式    |
| 冷凍パン                                                                                        | 日本フルハーフ | GLF1<br>「E5EK158」           | 平成28年 |
| 【備考】断熱：リヤ75mm。サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左サイド扉片開式。天井後方内張り穴あき（雨漏れ無）。観音扉右内張り穴あき。門口左下部曲り・リベット外れ。 |         |                             |       |
| 冷凍機／直結                                                                                      | 菱重      | TDJS50A-L2<br>「685500775BL」 | 平成28年 |
| 【備考】－30℃設定＋1℃→－15℃（1h）確認。稼働時間8324h。                                                         |         |                             |       |
| 格納ゲート                                                                                       | 新明和工業   | RAK10-64750<br>「S70204209」  | 平成28年 |
| 【備考】PG寸法：全長1555mm。全幅2000mm。有効長1390mm。有効幅1910mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。                           |         |                             |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|