

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年2月	2KG-FK62FZ	クレーン付セーフティー	FK62FZ-610735
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,244km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,860 mm 幅：2,200 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク		
ギア鳴き	◎		上物仕様			◎	スチール	100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	UC-40LKRS 「T401906」	令和 5年10月
【備考】一般用 自動式歩み板 ラジコン 床フック8対 スタクション穴4ヶ所 輪止め用枕木1本			
クレーン/クレーン	ユニック	URG374A 「G119680」	令和 5年8月
【備考】4段ブーム フックイン ラジコン 最大吊上げ荷重2.93 t ワイドアウトリガー ML 警報型（定格荷重支持装置付）ブーム・アウトリガー末格納警報装置付 敷板2枚			
ウインチ	ユニック	「2309D0186」	令和 5年
【備考】巻上能力24.6kN（2.5t）			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】