

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年7月	2DG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+122432
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
224,721km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,660 mm 幅：2,370 mm 高：2,670 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
 エンジンキー3本。ボデーキー2本。尿素タンクキー2本。キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有（R5/10～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	4	5		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
4	4	6	8	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
4	4	8	4	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		12	—	スペア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：リヤ左外2本、リヤ右外1本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W36J48-05」	令和 5年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。鳥居型引き出しフック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ