

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年11月	SKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7040340
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
478,353km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5,770 mm 幅:2,110 mm 高:2,020 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異音ラップ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
			床材質	/	アルミ I 型キーストン			
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー2本（内、キーレス付1本） ボディキー2本

記録簿 有 (R6/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H122239」	平成24年10月
【備考】断熱 サイド75mm／リヤ75mm 観音式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ バレティナガイド 脱着式間仕切りパネル LED庫内灯3個 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42LOCRAO-T 「H122239」	平成24年10月
【備考】マフ30.0℃設定 1hで6.0→マフ3.5℃確認 クラッチ作動自慢8357h			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S00306999」	
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1550mm・2045mm 有効長1420mm・1980mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------