

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年6月	BDG-FS1AKXA	ミキサー	FS1AKX-10360	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
416,048km	330PS/243KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
		エアコンプレッサー廻りにじみ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーキャップ欠損
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	／				
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					リターダ	／	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、キャブチルトブザー不鳴、PTOポンプ滲み、Fバンパー左右コーナープロテクター欠損

記録簿 有 (R2/6～R6/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	11	11		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
6	7	6	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
6	7	7	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				スペア			