

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	令和 1年3月	2PG-CD5CA	アルミウィング	JNCMB02C2JU032651
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
312.838km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ブレーキを強く踏んだ時『ブレーキパッド摩耗』の表示有り
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャンパン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	△	左右テールレンズ割れ、ハンドル戻してもウィンカー戻らない
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー付き
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
ハワステ	◎	
ハンドル	◎	ハンドルカバー付き
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ケ(不動)、サイドマーカー不灯箇所有 (LED)

記録簿 有 (R1/7~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—			—	—	
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	2	1	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア			
		5	—		275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「18W-03036」	平成30年4月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック9対、パレティナガイド、渡し板、庫内キズ汚れ有り、ステンレスリヤフェンダー、アルミサイドバンパー、右側ステンレス工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1003E-B3MRA2 「19T030026N」	令和 1年3月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2430mm、有効幅2310mm、キャスターストップバー迄1380mm、ラジコン、ブラットホーム右側側板曲り有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------